

Warszawa, 22.06.2022 r.

Szanowni Państwo,

W związku z nowymi rozporządzeniami Unii Europejskiej dotyczącej wyrobów medycznych: Rozporządzenia 2017/745, Rozporządzenia 2017/746 oraz nową ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r o wyrobach medycznych nastąpiła zmiana klasyfikacji i detergent BSD nie jest już wyrobem medycznym a płynem serwisowym.

Proszę o zmianę aktualnej instrukcji oraz przeklejenie etykiety na butelkach z dostawy, którą otrzymali Państwo po dniu 26 maja 2022 roku.

Za niedogodności przepraszamy.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z działem Kontroli Jakości Alpha Diagnostics, tel. (22) 631-40-13.

Dorota Grzesiak-Nagórska
Kierownik Kontroli Jakości